Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Ressort de traction pour porte de garage sectionnelle Hormann

HOERMANN



Descriptif détaillé

Consigne de sécurité :
Remplacez toujours les ressorts par paires. Lors du calcul, les ressort sont déterminés selon des variations de charges définies. Si l'un des ressorts d'une porte se brise, cela signifie que l'autre ressort se trouve à la limite de rupture calculée et est susceptible de se briser à très court terme.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	N°	VENDU PAR
439801	740	1
439802	741	1
439803	751	1
439804	752	1
439805	753	1
439806	754	1
439807	755	1
439808	756	1
439809	757	1
439810	758	1
439811	760	1
439812	761	1
439813	762	1
439814	763	1
439815	764	1

439816	765	1
439817	766	1
439818	767	1
439819	768	1
439820	770	1
439821	771	1
439822	772	1
439823	773	1
439824	776	1
439825	777	1
439826	778	1
439827	779	1
439828	780	1
439829	781	1
439830	782	1
439831	783	1
439832	786	1
439833	787	1
439834	788	1
439835	789	1