

Treuil mécanique TL 2500

SOUCHIER BOULLET



Page 509 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Mise en sécurité d'un DENFC pouvant être déclenché par une action manuelle (relâchement du câble lors de la mise en service).

Réarmement du DENFC par action manuelle (enroulement du câble par la manivelle).

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
323876	1

