


Ressort de torsion avec cône de réglage pour porte de garage sectionnelle Hormann

HOERMANN **HORMANN**

Identification du ressort
(plaque en aluminium)



Descriptif détaillé

Consigne de sécurité :

Remplacez toujours les ressorts par paires. Lors du calcul, les ressorts sont déterminés selon des variations de charges définies. Si l'un des ressorts d'une porte se brise, cela signifie que l'autre ressort se trouve à la limite de rupture calculée et est susceptible de se briser à très court terme.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	N°	VENDU PAR
439751	R700	1
439752	L700	1
439753	R701	1
439754	L701	1
439755	R702	1
439756	L702	1
439757	R703	1
439758	L703	1
439759	R704	1
439760	L704	1
439761	R705	1
439762	L705	1
439763	R706	1
439764	L706	1
439765	R707	1

439766	L707	1
439767	R708	1
439768	L708	1
439769	R709	1
439770	L709	1
439771	R720	1
439772	L720	1
439773	R721	1
439774	L721	1
439775	R722	1
439776	L722	1
439777	R723	1
439778	L723	1
439779	R724	1
439780	L724	1
439781	R725	1
439782	L725	1
439783	R726	1
439784	L726	1
439785	R727	1
439786	L727	1
439787	R728	1
439788	L728	1
439789	R729	1
439790	L729	1
439791	R730	1
439792	L730	1
439793	R743	1
439794	L743	1
439795	R744	1
439796	L744	1
439797	R748	1
439798	L748	1
439799	R749	1
439800	L749	1

Identification du ressort
(plaque en aluminium)

